

固定资产价值评估结果明细表

单位名称：中国石化集团胜利石油管理局有限公司热力分公司

评估基准日：2025年7月31日

序号	资产主编号	资产名称	规格型号	地理位置	资本化日期	实物评估结果	备注
1	503000050151	清水泵（胜东）	40GDLB-13*4	热力分公司/东营区/盛运家园库房	19991229	清理	
2	503000050152	清水泵（胜东）	40GDLB-13*4	热力分公司/东营区/盛运家园库房	19991229	清理	
3	503000052523	空调	KFR-32GW/K (32556) B3-N5	热力分公司/工程中心/机关库房	20090730	清理	
4	503000052524	空调	KFR-32GW/K (32556) B3-N5	热力分公司/工程中心/机关库房	20090730	清理	
5	503000049715	测温仪	0-1500	热力分公司/河口站院内库房	20051101	清理	
6	503000049718	测温仪	30-500	热力分公司/河口站院内库房	20051101	清理	
7	503000049720	测温仪	275	热力分公司/河口站院内库房	20051101	清理	
8	503000049721	测温仪	275	热力分公司/河口站院内库房	20051101	清理	
9	503000049722	测温仪	275	热力分公司/河口站院内库房	20051101	清理	
10	503000052577	复合气体报警仪	无	热力分公司/河口站院内库房	20091229	清理	
11	503000052578	复合气体报警仪	无	热力分公司/河口站院内库房	20091229	清理	
12	503000054904	交流弧焊机	BX1-160-2	热力分公司/河口站院内库房	20020901	清理	
13	503000055205	红外线测温仪	ST20	热力分公司/河口站院内库房	20041201	清理	
14	503000197220	分体空调	KFR-120LW/E	热力分公司/河口维修站	20141217	清理	
15	503000055203	红外线测温仪	ST20	热力分公司/河口站院内库房	20041201	清理	
16	503000055207	红外线测温仪	ST20	热力分公司/河口站院内库房	20041201	清理	
17	503000198977	电动车	爱玛	热力分公司/河口维修站	20141231	清理	
18	503000052573	复合气体报警仪	MC-4	热力分公司/河口站院内库房	20091229	清理	

固定资产价值评估结果明细表

单位名称：中国石化集团胜利石油管理局有限公司热力分公司

评估基准日：2025年7月31日

序号	资产主编号	资产名称	规格型号	地理位置	资本化日期	实物评估结果	备注
19	503000052574	复合气体报警仪	MC-4	热力分公司/河口站院内库房	20091229	清理	
20	503000055163	海尔小状元分体式房间空调器	KFR-35GW/HB	热力分公司/河口站院内库房	20000901	清理	
21	503000055206	红外线测温仪	ST20	热力分公司/河口站院内库房	20041201	清理	
22	503000052335	交流电焊机	BX1-315-2	热力分公司/仙河站/热源二站维修工房	20081230	清理	
23	503000054654	整流弧焊机	ZX5400B	热力分公司/仙河站/热源二站维修工房	20020701	清理	
24	503000168225	空调	格力KFR-32W/E P (室外机)	热力分公司/仙河站/维修站维修后院内库房(原风机房)	20121210	清理	
25	503000168226	空调	格力KFR-35W/KB-N5(室外机)	热力分公司/仙河站/维修站维修后院内库房(原风机房)	20121210	清理	
26	503000196937	格力空调	KFR-32W/KB N5 (室外机)	热力分公司/仙河站/维修站维修后院内库房(原风机房)	20120201	清理	
27	503000207464	格力空调	KFR-32W/E (室外机)	热力分公司/仙河站/维修站维修后院内库房(原风机房)	20130620	清理	
28	503000054085	美的空调	5P	热力分公司/开发区/锦华五区库房	20010701	清理	
29	503000196876	三枪电动车	三枪	热力分公司/开发区/锦华九区库房	20111101	清理	
30	503000196877	三枪电动车	三枪	热力分公司/开发区/锦华九区库房	20111101	清理	
31	503000198941	电动车	爱玛	热力分公司/开发区/锦华九区库房	20141231	清理	
32	503000198949	电动车	爱玛	热力分公司/开发区/胜利小区内	20141231	清理	
33	503000198950	电动车	爱玛	热力分公司/开发区/锦华九区库房	20141231	清理	
34	503000198956	电动车	爱玛	热力分公司/开发区/锦华九区库房	20141231	清理	
35	503000196979	电动三轮车	三枪	热力分公司/垦利站/景安供热站	20131101	清理	
36	503000196965	电动三轮车	宏迪HD1000LDZH	热力分公司/垦利站/胜北安泰供热站	20120401	清理	

固定资产价值评估结果明细表

单位名称：中国石化集团胜利石油管理局有限公司热力分公司

评估基准日：2025年7月31日

序号	资产主编号	资产名称	规格型号	地理位置	资本化日期	实物评估结果	备注
37	503000196963	电动三轮车	宏迪HD1000LDZH	热力分公司/垦利站/胜北锦霞供热站	2011110	清理	
38	503000198875	电动货运车	X5	热力分公司/垦利站/胜北锦霞供热站	20141231	清理	
39	503000054430	变频器	ZHG-132/2	热力分公司/垦利站/胜北京苑供热站	20011201	清理	
40	503000054554	空调	春兰KFRD-23GW/ED	热力分公司/垦利站/胜北京苑供热站	20021101	清理	
41	503000054555	空调	志高KFR-23CW/ED	热力分公司/垦利站/胜北京苑供热站	20021101	清理	
42	503000054556	空调	春兰KFRD-23GW/ED	热力分公司/垦利站/胜北京苑供热站	20021101	清理	
43	503000054559	空调	格力KFR-45GWE	热力分公司/垦利站/胜北京苑供热站	20021101	清理	
44	503000196976	电动三轮车	三枪	热力分公司/垦利站/胜北京苑供热站	20130601	清理	
45	503000198999	电动车	爱玛	热力分公司/垦利站/胜北京苑供热站	20141231	清理	
46	503000199004	电动车	无	热力分公司/垦利站/胜北京苑供热站	20141231	清理	
47	503000196975	电动三轮车	宏迪HD900LDZH	热力分公司/垦利站/胜北京苑供热站	20120101	清理	
48	503000198997	电动车	爱玛	热力分公司/垦利站/胜北京苑供热站	20141231	清理	
49	503000196961	电动三轮车	宏迪HD1000LDZH	热力分公司/垦利站/胜北胜兴供热站	20110801	清理	
50	503000196970	电动三轮车	宏迪HD1000LDZH	热力分公司/垦利站/胜北胜兴供热站	20131101	清理	
51	503000196973	电动三轮车	宏迪HD1000LDZH	热力分公司/垦利站/胜北胜兴供热站	20131101	清理	
52	503000196974	电动三轮车	宏迪HD1000LDZH	热力分公司/垦利站/胜北胜兴供热站	20131101	清理	
53	503000196982	电动三轮车	三枪	热力分公司/垦利站/胜北胜兴供热站	20131101	清理	
54	503000052336	交流电焊机	BX1-315	热力分公司/热计量/库房	20081230	清理	

固定资产价值评估结果明细表

单位名称：中国石化集团胜利石油管理局有限公司热力分公司

评估基准日：2025年7月31日

序号	资产主编号	资产名称	规格型号	地理位置	资本化日期	实物评估结果	备注
55	503000052351	直流电焊机	ZX7-400ST	热力分公司/热计量/库房	20081230	清理	
56	503000198952	电动车	爱玛	热力分公司/热计量/库房	20141231	清理	
57	503000174249	发电电焊机	SHW-190RAS	热力分公司/热计量/辛兴供热站	20121227	清理	
58	503000174250	发电电焊机	KDE 6500EW	热力分公司/热计量/库房	20121227	清理	
59	503000050001	电动套丝机	ZIT-T2-50	热力分公司/热计量/库房	20051231	清理	
60	503000196957	空调	1.0P	热力分公司/热计量/库房	20130501	清理	
61	503000198914	电动车	TDR1042 T2-1	热力分公司/开发区/胜利小区内	20141231	清理	
62	503000052566	复合气体报警仪	MC-4	热力分公司/新能源/胜南热力	20091229	清理	
63	503000052567	复合气体报警仪	MC-4	热力分公司/新能源/胜南热力	20091229	清理	
64	503000050173	空调	三菱2P	热力分公司/综合保障/盛运家园库房	19941201	清理	
65	503000207494	热风循环消毒柜	双门	热力分公司/综合保障/食堂门厅	20130901	清理	
合计							

评估机构：山东万相资产评估事务所（普通合伙）

填表日期：2025年8月29日